



Renault

Alle modellen met motorcode: K4J, K4M, K7J, K7M, K9K

Dynamocontrolelampje brandt.
Sterke geluidsontwikkeling v-snaar.

Als bij deze voertuigmodellen bovengenoemde fout optreedt, kan dit ook door een defecte dynamopoelie ontstaan. Een beschadigd loopvlak kan hier de oorzaak zijn. Controleer in dit geval de poelie op beschadigingen en vervang deze eventueel. Neem hierbij de aanwijzingen van de voertuigfabrikant met betrekking tot de correcte voorspanning van de v-snaar in acht.