



Renault Laguna II Met 2,2l dieselmotor

Vermogensverlies en klapperende geluiden uit de motorruimte.

Als bij deze voertuigen wordt geconstateerd dat de motor niet meer het volledige vermogen biedt en klapperende geluiden uit de motorruimte te horen zijn, is de klepmodule waarschijnlijk defect. Deze module bevindt zich tussen het inlaatspruitstuk en de cilinderkop. Bij deze problemen is het mogelijk dat de stuuras in de klepmodule is gebroken en een klep niet meer opent en sluit.

Om dit probleem op te lossen, dient u de klepmodule te vervangen.



Klepmodule



Klepmodule (gedemonteerd)