



## **Rover 45**

### **Alle modellen**

### **Chassisnummer. RT471064 - RT506310**

#### **Zekering nr. 5 in zekeringenkast motorruimte valt uit.**

Wanneer bij deze auto's zekering nr. 5 in de zekeringenkast in de motorruimte doorbrandt, is de zekering mogelijk te zwak.

Om dit probleem op te lossen en opnieuw doorbranden te voorkomen, dient u de oude 10 A-zekering te vervangen door een sterkere zekering van 20 A.

Noteer de vervanging in de bedieningshandleiding en in het aansluitschema van de zekeringenkast.

Stickertjes en datablinden voor de handleiding zijn verkrijgbaar bij de Rover-dealer.

**Flits-info**

