



## **Subaru Impreza 2,0 L Vanaf bouwjaar 12-2000 Met motorcode EJ 201**

### **Motorcontrolelampje licht op**

Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door de stationairschakelaar van de versnellingsbak. De volgende foutcodes kunnen zijn opgeslagen: P0301, P0302, P0303, P0304. Deze storingen worden opgeslagen wanneer bij de betreffende cilinders meerdere mislukte ontstekingen zijn geregistreerd. In dit geval dient u de mislukte ontstekingen per cilinder te controleren met een diagnosetester. Als het ontstekingssysteem probleemloos functioneert, moet de stationairschakelaar van de versnellingsbak worden vervangen (zie afb.)

