



FLITS-INFO

Subaru

Outback

Bouwjaar: 2001 – 2003

Forester

Bouwjaar: 2003 – 2004

Plotseling verhoogd stationair toerental.

Als bij de bovengenoemde voertuigen een verhoogd stationair toerental optreedt, kan dat worden veroorzaakt door een defect bij de stelmotor van de cruise control.

De bowdenkabel tussen de stelmotor van de cruise control en de gasklep kan uit de geleiding losraken. Hierdoor kan een verhoogd stationair toerental optreden.

De autofabrikant heeft dit probleem reeds onderkend en de eigenaren van de betroffen voertuigen op de hoogte gesteld.

In de vakgarage wordt de desbetreffende bowdenkabel met een extra geleidingsclip vastgezet om te voorkomen dat de bowdenkabel los kan raken.

Het is echter aannemelijk dat dit probleem om diverse redenen niet bij alle voertuigen is gecontroleerd of verholpen.