



VW Lupo

Motor start niet.

Wanneer bij deze voertuigen wordt vastgesteld dat de motor niet start, ligt dit mogelijk aan een defecte startschakelaar. Door contactproblemen tussen klem 15 en 50 of een slechte geleiding van de aansluitstekker kan de motor niet worden gestart.

Om dit probleem te verhelpen, dient een nieuwe startschakelaar te worden gemonteerd.

Vanaf februari 2001 zijn verbeterde startschakelaars ingebouwd.

Flits-info

