



## **Audi TT Coupé en Roadster**

### **Rode LED in portierbekleding blijft branden na uitschakelen interieurbewaking.**

Wanneer bij deze auto's de rode lichtdiode in de portierbekleding na het uitschakelen van de interieurbewaking blijft branden, wordt dit waarschijnlijk veroorzaakt door een softwarefout. In dit geval is er een fout in de software van de regeleenheid voor de centrale vergrendeling. Om dit probleem op te lossen, dient u een nieuwe regeleenheid voor de centrale vergrendeling met aangepaste software in te bouwen.

Vanaf april 2001 is in auto's vanaf chassisnummers: 8N 11 036639 (TT Roadster) en 8N 11 041775 (TT Coupé) een regeleenheid met aangepaste software standaard af fabriek gemonteerd.



LED in de portierbekleding