



FLITS-INFO

Audi A3 (8V_) alle modellen Bouwjaar: vanaf 2013

Onnauwkeurige brandstofpeilaanduiding

Bij de bovengenoemde voertuigen wordt geklaagd over een onnauwkeurige brandstofpeilaanduiding (verschil tussen de daadwerkelijk getankte hoeveelheid en de aanduiding op het instrumentenpaneel).

Het bovengenoemde probleem wordt veroorzaakt door een softwarefout in de regeleenheid (instrumentenpaneel).

Oplossing:

Bij de erkende dealer wordt een software-update voor de regeleenheid (instrumentenpaneel) uitgevoerd, hierdoor wordt de brandstofpeilaanduiding aangepast.

Aanwijzing:

De maatregel dient in het serviceboekje te worden gedocumenteerd.