



BMW 5-er (E39) Modeljaar 03-2002 - 04-2002

Oliepeilcontrolelampje licht op

Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door een verkeerd gecodeerde Lichtcheck-Module (LCM). Hoewel het oliepeil goed is, licht het waarschuwingslampje na het rijden (contact uit) op. Afgezien van enkele uitzonderingen doet dit probleem zich alleen voor bij auto's met xenonverlichting. In dit geval dient de Lichtcheck-Module opnieuw te worden gecodeerd. Dit kan op dit moment alleen door de fabrikant worden uitgevoerd.