



# FLITS-INFO

---

## **BMW**

**Series: X5, X6**

**4- en 6-cilinder diesels**

**Productieperiode: 05 - 11 / 2009**

### **Volledige ontlading van de accu.**

Als de accu bij de bovengenoemde voertuigen tijdens langere perioden van stilstand wordt ontladen, kan dat worden veroorzaakt door een defect bij de brandstoffilterverwarming.

Als gevolg van een contactprobleem voorziet de accu de brandstoffilterverwarming permanent van stroom. Hierdoor kan de accu tijdens langere perioden van stilstand leeglopen. Daarnaast kunnen de aansluitingen in het motorcompartiment verkolen, waardoor in het ergste geval zelfs een motorbrand kan optreden.

De autofabrikant heeft dit probleem reeds onderkend en de eigenaren van de betroffen voertuigen op de hoogte gesteld. Het is echter aannemelijk dat dit probleem om diverse redenen niet bij alle voertuigen is gecontroleerd of verholpen.

In de vakgarage wordt de brandstoffilterverwarming vervangen.