



FLITS-INFO

Ford C-Max Bouwjaar: 1-1-2007 - 30-9-2010

Ruitensproeiers raken oververhit

Bij de bovengenoemde voertuigen kunnen de verwarmde ruitensproeiers oververhit raken. Hierdoor kunnen zich rook- en stankontwikkeling voordoen.

Het bovengenoemde probleem kan worden veroorzaakt door een ondeugdelijke afdichting van de verwarmde ruitensproeiers.

Door deze ondichtheid kunnen water en strooizout in het ruitensproeierhuis binnendringen, wat tot schade (oververhitting/kortsluiting) bij de ruitensproeiers kan leiden.

De voertuigfabrikant heeft dit probleem al onderkend en de eigenaren van de betreffende voertuigen via de service-actie op de hoogte gesteld.

Het is echter aannemelijk dat dit probleem om diverse redenen niet bij alle voertuigen is gecontroleerd of verholpen.

Bij de merkdealer wordt bij de betrokken voertuigen een gewijzigde ruitensproeier met een geïntegreerde zekering ingebouwd.