



Ford Galaxy ***Bouwjaar 2002 – 2006*** ***Motor: E5SB*** ***Alle modellen***

Airbag SRS – waarschuwingslampje brandt **Storing rempedaalschakelaar**

Gaat bij bovengenoemde voertuigen het SRS-waarschuwingslampje (afb.) tijdens het rijden branden, kan een mogelijk oorzaak hiervoor ook een verkeerde instelling van de rempedaalschakelaar zijn.

In dit geval moet de basisinstelling van de schakelaar worden gecontroleerd en eventueel ingesteld.

In dit verband altijd de montage-instructies en veiligheidsvoorschriften voor airbagsystemen van de voertuigfabrikant opvolgen.

