



Jeep **Grand Cherokee (WH/W2), Commander (XH)** **Bouwjaar: 2007 - 2008** **Chrysler** **300 (LE / LX / L2)**

Defect aan de elektronische contactslootmodule

Bij de hierboven genoemde voertuigen kan de elektronische contactslootmodule WIN (Wireless Ignition Node) tussen de standen "START en RUN" blijven hangen.

De ontstekingsschakelaar kan terugspringen naar de stand "OFF" of "ACCESSORY".

Hierdoor kunnen er storingen en uitval van bepaalde elektrische functies optreden:

- gereduceerd motorvermogen
- reductie of uitval van de ondersteuning door de rembekrachtiging en stuurbekrachtiging
- deactivering van veiligheidsfuncties van het voertuig bijv. (frontairbags)

Door de uitval van bepaalde elektrische functies wordt het risico op ongevallen groter.

De voertuigfabrikant heeft dit probleem al onderkend en de eigenaren van de betreffende voertuigen op de hoogte gesteld. Het is echter aannemelijk dat dit probleem om diverse redenen niet bij alle voertuigen is gecontroleerd of verholpen.

De WIN-module (Wireless Ignition Node) en de afstandsbediening voor het openen en sluiten van de voertuigen worden gecontroleerd en eventueel vervangen.