



Lexus **LS 400 (UCF20)** **Bouwjaar: 1994 - 2001**

VSC-lamp brandt / VSC functioneert niet

Bij bovengenoemde voertuigen is het mogelijk dat de controlelamp voor het elektronische stabiliteitsprogramma (VSC OFF, afbeelding 1) na het vervangen van de accu permanent brandt. Verder kan het VSC/ESP door bedienen van de schakelaar (afbeelding 2) niet worden geactiveerd. Ook door een rijroutine wordt het VSC/ESP niet opnieuw geactiveerd. Om dit te verhelpen moet de massa-aansluiting nogmaals enkele minuten van de accu worden gescheiden en weer aangesloten worden. In veel gevallen is daarna de VSC/ESP-controlelamp weer uit resp. het deactiveren/activeren via de schakelaar weer mogelijk.



Afbeelding 1



Afbeelding 2