



## **Mercedes Benz C-klasse 4Matic**

**Bouwjaar: 2013 - 2014**

### **Uitval van de elektronische stuurbekrachting**

In het combi-instrument verschijnt de melding dat de elektronische stuurbekrachting gedeactiveerd is. Aanvullend op de foutmelding klinkt er een waarschuwingston.

Door uitval van de stuurbekrachting blijft het voertuig bestuurbaar, maar er is meer kracht nodig bij de sturbewegingen.

Een te klein geheugen van de stuurbekrachtigingssoftware is in dit geval verantwoordelijk voor het hierboven genoemde probleem.

De voertuigfabrikant heeft dit probleem al onderkend en de eigenaren van de betreffende voertuigen op de hoogte gesteld. Het is echter aannemelijk dat dit probleem om diverse redenen niet bij alle voertuigen is gecontroleerd of verholpen.

Bij de betreffende voertuigen wordt de opslagcapaciteit voor de stuurbekrachtigingssoftware in de werkplaats aangepast.