



## **Mercedes-Benz C-Klasse 220 CDI (W 203) Modeljaar van 07-2002 tot 3-2003 Met motor 611.962**

### **Slechte motorloop**

Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door het brandstoffilter. Bovendien kan de foutcode P1187 (Storing druksensor brandstofverdeler) zijn opgeslagen. Onder bepaalde omstandigheden kan achter het brandstoffilter (lagedrukzijde van het brandstofsysteem) lucht worden ingesloten waardoor dit probleem ontstaat. In dit geval dient u een gemodificeerd brandstoffilter te monteren. Wis vervolgens het storingsgeheugen.

**Flits-info**

