



Mercedes-Benz C-Klasse W 203

Storing in het elektrische schuif-/kanteldak.

Een storing in het elektrische schuif-/kanteldak van deze auto's wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de dakbedieningseenheid. Door een softwarefout gaan de gegevens in de dakbedieningseenheid verloren. Het schuif-/kanteldak beweegt zich met horten en stoten. Om dit probleem op te lossen, dient u de dakbedieningseenheid te vervangen. Het vervangen van de motor van het schuifdak is niet nodig en lost ook het probleem niet op.

N.B.:

Let bij het bestellen van de nieuwe dakbedieningseenheid op de juiste kleur.

Flits-info

