



Mercedes Benz E-Klasse (W210) Alle modellen Met motor: 290 / 300 D Turbo 200 / 220 CDI

Voorgloeicontrolelampje licht niet op en/of licht tijdens het rijden af en toe op.

Wanneer het voorgloeilampje in deze auto's niet oplicht en/of tijdens het rijden af en toe oplicht, is de gloei-eindtrap mogelijk defect. In het storingsgeheugen van de motorregeleenheid kan de foutcode P1482 zijn opgeslagen. Om dit probleem op te lossen, dient u de gloei-eindtrap te vervangen.

Daarna dient u het storingsgeheugen te wissen en te controleren of de voorgloeinstallatie probleemloos functioneert.

Flits-info

