



Nissan Terrano II, alle voertuigen met VIN VSKxxxR20U 0277801-0325004

Motor draait slecht stationair

Het bovenstaande probleem kan worden veroorzaakt door een defecte gaspedaalsensor. Daarnaast is het mogelijk dat het voertuig slecht reageert op gasgeven en dat het motorcontrolelampje oplicht. In dit geval dient u de gaspedaalsensor te vervangen.

Flits-info

