



## **Opel Astra J Modeljaar: 2010 – 2012**

### **Dynamocontrolelampje brandt Storingscode B1517**

Bij bovengenoemde voertuigen kan het dynamocontrolelampje branden, hoewel de accu- en dynamospanning in orde zijn. Tegelijkertijd is in de bedieningseenheid de storingscode B1517 (03) aanwezig. Dit komt overeen met “accuspanning onder instelpunt”.

De oorzaak hiervoor kan een “softwarefout” zijn. De bedieningseenheid reageert eventueel te “gevoelig”. Als een klacht hierover klaagt, moeten de accu en de dynamo gecontroleerd worden. Als hierbij geen fouten worden geconstateerd, kan een software-update oplossing bieden.