



Opel Vivaro Modeljaar: 2007 - 2008

Storing in de motorelektronica

Bij bovenstaande voertuigen kan een defecte motorkabelboom storingen veroorzaken.

De motorkabelboom kan tegen de kunststofbehuizing van de laadluchtbus schuren en daardoor worden beschadigd. Dit veroorzaakt in dat geval storingen in de motorelektronica.

De volgende chassisnr's kunnen hierdoor getroffen zijn.

- 7 V 600002 tot en met 8 V 627360
- 7 Y 719579 tot en met 8 Y 725130

Als oplossing moet de kabelboom worden gecontroleerd, gerepareerd en opnieuw worden gelegd.

Houd daarom rekening met deze informatie bij klachten m.b.t. storingen / foutcodes van de motorelektronica.