



Renault Trafic

Bouwjaar: 2011 - 2013

Motor: M9R-630

**MIL (motorcontrolelampje) brandt tijdens
langer bergafwaarts rijden**

Storingscodes: P0201 - P0204

Stroomkring inspuitsventiel cilinder 1 - 4

Als het bovengenoemde probleem in combinatie met de genoemde storingscodes wordt vastgesteld, wordt dit mogelijk veroorzaakt door een fout in de software van de motorregeleenheid.

Door een onjuiste kalibratie van de motorregeleenheid kunnen de bovengenoemde storingscodes te vroeg worden geactiveerd.

Oplossing:

Eerst het storingsgeheugen uitlezen en de storingscodes wissen. De motorregeleenheid met de verbeterde software (237613537R) opnieuw kalibreren.

Ten slotte een testrit uitvoeren en het storingsgeheugen opnieuw uitlezen.

Maak in dit geval gebruik van een geautoriseerde werkplaats.