



Renault

Twingo

Bouwjaar: Mei 2008 - november 2008

ABS-waarschuwingslampje werkt niet

Bij bovengenoemde voertuigen kan het ABS-controlelampje uitvallen.

Een storing in het combi-instrument kan ertoe leiden dat een storing in het ABS-systeem niet wordt aangegeven. Ook bij de zelftest, na het inschakelen van de ontsteking, brandt het ABS-controlelampje niet.

Hierdoor getroffen kunnen voertuigen zijn die tussen 26-5-2008 en 12-11-2008 zijn gebouwd.

Bij de voertuigfabrikant is het probleem al opgepakt en in het kader van een terugroepactie zijn de voertuigen gecontroleerd en zijn evt. de combi-instrumenten vervangen.

Het is aannemelijk dat, om verschillende redenen, niet alle auto's gecontroleerd resp. hersteld zijn. Deze informatie opvolgen bij onderhoudswerkzaamheden aan de bovenstaande voertuigen.