



Saab 9-3

Tot chassisnummer.: X2030478 resp. X7024091

Alarmlichten worden zelfstandig geactiveerd.

Indien bij deze voertuigen wordt geconstateerd dat de alarmlichten zelfstandig worden geactiveerd, dan kan de DICE-regeleenheid (DICE = **D**ashboard **I**ntegrated **C**entral **E**lectronics) hiervan mogelijk de oorzaak zijn.

In dergelijke situaties valt één van de condensatoren in de regeleenheid uit, waardoor de alarmlichten zelfstandig worden geactiveerd. Om deze storing te verhelpen, dient de regeleenheid te worden vervangen.

De inbouwpositie van de regeleenheid bevindt zich aan de linkerkant van het dashboard onder het instrumentenpaneel (tekening).

