



Skoda Fabia Motorcode AUB Bj. 2000 - 2004

Schokken bij ca. 1.800 1/min tijdens accelereren

Als de klant klaagt over schokken naarmate sterker wordt geaccelereerd, is het mogelijk dat ook het storingsgeheugen geen oplossing biedt omdat er geen foutcode is opgeslagen.

In dit geval kan het probleem worden veroorzaakt door een defecte bobine, die alleen met een oscilloscoop kan worden gecontroleerd. Vervanging van de bobine kan het probleem dan oplossen.

Flits-info