



## **Skoda Octavia 1.8 T Modeljaar 2001 - 2003**

### **Motor loopt slecht, schokken bij het wegrijden en weinig vermogen**

De bovenstaande storing kan worden veroorzaakt door een defecte bobine. Door dit defect kan een cilinder uitvallen, wat voor de bestuurder tevens herkenbaar is aan het gaan branden van het motorcontrolelampje. In dit geval moet de bobine worden vervangen.

**Flits-info**