



## **Suzuki Grand Vitara 2.0L Bouwjaar van 2000 - 2006**

### **Motorcontrolelampje licht op**

Het hierboven genoemde probleem wordt mogelijk veroorzaakt door de UGR-klep. Bovendien kan de foutcode "P0400 – UGR-systeem – storing recirculerend uitlaatgas" in het storingsgeheugen zijn opgeslagen. Door afzettingen kan de regeling van de klep worden beperkt, wat vervolgens het hierboven genoemde probleem veroorzaakt. In dit geval gaat u als volgt te werk:

- Demonteer de UGR-klep.
- Reinig de leidingaansluiting op het uitlaatbochtstuk en de UGR-klep met een daartoe geschikte doek en een oplosmiddel (bijz. wasbenzine), zodat alle afzettingen worden verwijderd.
- Monteer de UGR-klep terug op zijn plaats.
- Wis tot slot het storingsgeheugen.