


FLITS-INFO



Toyota

Auris

Motor: 1,4-liter diesel

Bouwjaar: 04/2008-11/2014

Rookontwikkeling

Bij de bovengenoemde voertuigen kan tijdens het rijden rookontwikkeling optreden.

In de intercooler kan zich motorolie ophopen. Deze kan in de verbrandingsruimte terecht komen, waardoor er tijdens het bedrijf rookontwikkeling kan optreden.

Het bovengenoemde probleem kan worden veroorzaakt door een defecte vacuümpomp, de turbo en/of een softwarestoring.

De voertuigfabrikant heeft dit probleem al onderkend en de eigenaren van de betreffende voertuigen op de hoogte gesteld.

Het is echter aannemelijk dat dit probleem om diverse redenen niet bij alle voertuigen is gecontroleerd of verholpen.

Bij de merkdealer wordt bij de betrokken voertuigen een software-update uitgevoerd.

Vervolgens worden de turbo en vacuümpomp op lekkage gecontroleerd en worden eventuele defecte onderdelen vervangen.