



FLITS-INFO

Volvo S60, S80, V60, V70, XC60 en CX70 Bouwjaar: 2011-2015

Parkeerrem wordt gelost

Bij de bovengenoemde voertuigen kan na het starten van de motor en het inschakelen van een versnelling de elektronische parkeerrem ongewild worden gelost.

Dit probleem kan optreden bij voertuigen met start-stop-systeem en handgeschakelde versnellingsbak.

De oorzaak hiervoor kan een defecte software zijn.

Oplossing:

De voertuigfabrikant heeft dit probleem al onderkend en de eigenaren van de betreffende voertuigen op de hoogte gesteld.

Het is echter aannemelijk dat dit probleem niet bij alle voertuigen is gecontroleerd of verholpen.

Reparatie-instructie:

De stuurapparaatsoftware kan alleen door een geautoriseerde dealer worden bijgewerkt.