



## VW

### **New Beetle**

### **Bouwjaar: 05-2005 tot 10-2005**

#### **Motor start niet / startblokkering geactiveerd / defect in combi-instrument**

Bij deze auto's kan een defecte condensator in het combi-instrument ertoe leiden dat de startblokkering bij lage temperaturen "blokkeert". De auto kan dan niet meer worden gestart.

In verband hiermee heeft de autoproducent een serviceactie georganiseerd en eigenaren van deze auto's rechtstreeks aangeschreven. De combi-instrumenten werden gecontroleerd en indien nodig vervangen. We moeten er echter van uitgaan dat er nog auto's rondrijden die om uiteenlopende redenen niet aan de serviceactie hebben deelgenomen. Houd daar bij klachten in verband met het starten van de motor s.v.p. rekening mee.

Flits-info

