



VW **Polo (type 6N2)**

Verlichting van cd-speler flakkert.

Als de verlichting van de cd-speler in deze auto bij sommige instellingen van de instrumentenverlichting begint te flakkeren, is er mogelijk sprake van een softwarefout in de cd-speler.

Als dit probleem zich voordoet en alleen de verlichting van de cd-speler flakkert, is een fout in de instelling van de instrumentenverlichting vrijwel uitgesloten. Om dit probleem op te lossen, dient u de cd-speler te vervangen.

Flits-info