



BMW E 34 Met Check-Control

Melding “Bremslicht” of “Remelektrotechniek” verschijnt af en toe in Check-Control.

Wanneer bij deze voertuigen af en toe de melding “Remlicht” of “Remelektrotechniek” verschijnt, hoewel aan het voertuig schijnbaar alles in orde is, kan de oorzaak mogelijk een relais zijn.

Het gaat hier om het belastingsuitschakelrelais K3 dat vertraagd schakelt.

Om dit probleem op te lossen, moet het belastingsuitschakelrelais K3 in de zekeringkast (motorruimte) worden vervangen.

Infoflits

