



## **Mercedes Benz V-Klasse (type 638) Alle modellen**

### **Water in achterlichten.**

Als er bij deze auto's water in de achterlichten wordt aangetroffen, wordt de kabelbundel van de achterlichten mogelijk afgeklemd.

Om dit probleem op te lossen, dient u het betreffende achterlicht te demonteren en de kabelbundel correct te leggen. Om er zeker van te zijn dat het achterlicht wordt afgedicht dient u vóór montage bovendien een nieuwe pakking aan te brengen.

**Flits-info**

