



## ***Mercedes Benz Vito 2 Type: 639 Bouwjaar: vanaf 2003 Alle modellen***

### **Slechte werking: achterruitenwisser Achterruitensproeierinstallatie Achterrautverwarming**

Wordt bij dit voertuigmodel één of meerdere van de bovenstaande klachten vastgesteld, kan dit samenhangen met corrosie in het multifunctionele relais.

Een mogelijke oorzaak hiervoor kan waterindringing bij het linker achterlicht zijn. In dit geval moet het onder het achterlicht ingebouwde relais worden gecontroleerd en eventueel vervangen. Daarna de afdichtvlakken van het achterlicht controleren en indien nodig extra afdichten.