



VW Polo (6N2) Tot bouwjaar 2002

Uitval van elektrische raamopener.

Als de elektrische raamopener van deze auto's uitvalt, is de motor van raamopener mogelijk defect. Door een te hoog koppel van de motor kantelt de ruit in de eindstand en blokkeert de motor. Dit veroorzaakt schade aan de tandwielen van de motor van de raamopener. Om dit probleem op te lossen, dient u de motor van de raamopener te vervangen.

De nieuwe motoren van de raamopener hebben een lager koppel en betere tandwielen. In auto's vanaf maart 2001 (vanaf chassisnr.: 6N1 265 908) zijn de gemodificeerde motoren standaard ingebouwd.

Flits-info

