



## **VW Sharan** **Alle auto's vanaf bouwjaar 02-2001** **en chassisnr. 7M1 Y 052 861**

### **Vertroebelde koplampen**

Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door uitdamping van de lak. De hoge temperaturen in de koplamp zorgen er voor een deel voor dat de lak van de lichtkap oplost en zich als een "melkachtige" laag afzet in het bovenste derde van de koplamp. Dit probleem doet zich vooral voor bij auto's die veel kilometers maken, waarbij de koplampen meerdere uren achtereen zijn ingeschakeld. In dit geval dient u de koplamp te vervangen.

**Flits-info**

