



# KRÓTKA INFORMACJA

---

**Alfa Romeo  
147 (Typ 937)  
Wszystkie modele  
VIN 3327094-3354034  
VIN 5213889-5234805**

**Zbyt czuła reakcja elektronicznego programu  
stabilizacji toru jazdy (ESP)  
Zapala się sporadycznie lampka kontrolna  
systemu ESP**

Przyczyną zbyt wczesnej reakcji systemu ESP może być wadliwe działanie oprogramowania w sterowniku systemu.

W takim przypadku należy najpierw sprawdzić zasilanie napięciowe i peryferie układu ASP/ESP. Jeżeli wyniki wszystkich pomiarów są zgodne z wartościami zadanymi, należy wymienić sterownik systemu ABS/ESP.

## **Wskazówka dotycząca naprawy**

W niektórych przypadkach istnieje możliwość aktualizacji oprogramowania. W tym celu należy się zwrócić do autoryzowanego serwisu.