



Audi A4, rok produkcji 1994 do 2001

Złe działanie zamka pokrywy bagażnika

Przyczyną wyżej wymienionej usterki może być gąbczasta uszczelka przycisku otwarcia klapy bagażnika. W wyniku niewystarczającego docięnięcia uszczelki gąbczastej dochodzi do wnikania wody w przejściu kabli przycisku otwierania klapy. Wilgoć ta powoduje korozję styków wtyczki tego przycisku i w konsekwencji złe działanie zamka - samoczynne otwieranie się klapy albo brak możliwości otwarcia klapy przyciskiem.

W celu usunięcia niedomagania należy przykleić dodatkowe uszczelnienie na istniejąca już uszczelkę. Uszczelnienie to można nabyć u producenta. Użycie dodatkowego uszczelnienia powoduje zwiększenie docisku, a przez to uszczelnienie pokrywy.

Najpierw jednak należy sprawdzić styki połączenia wtyczkowego przycisku. Jeśli styki są skorodowane, trzeba je wymienić. Zaleca się użycie końcówek lutowniczych CWT (nr katalogowy Hella: 8KW 744 888-003). Także w tym przypadku oferowany jest przez producenta zestaw naprawczy. Dodatkowo powinno się wymienić 4 gumki porowate od strony uchwytu. Po naprawie należy sprawdzić działanie przycisku do otwierania klapy bagażnika.