



## **BMW E36, Limousine**

### **Awaria oświetlenia tablicy rejestracyjnej, oświetlenia bagażnika i częściowo centralnego zamka.**

Jeśli w modelach tych zgłaszana jest całkowita awaria oświetlenia tablicy rejestracyjnej i bagażnika, oraz niesprawności centralnego zamka, to możliwą przyczyną kłopotów może być uszkodzenie kabla obok lewego amortyzatora klapy bagażnika (patrz rysunki). W celu usunięcia usterki można zamontować nowy kabel albo naprawić kabel uszkodzony. W trakcie produkcji zmieniono osłonę kabla, z wykonanej z twardego tworzywa sztucznego, na osłonę miękką. Problemem tym dotknięte są z reguły starsze pojazdy z osłoną kabla z tworzywa twardego.

#### **Wskazówka:**

Oryginalne kable naprawcze dostarczane są z wyposażeniem dla centralnego zamka. W przypadku pojazdów bez centralnego zamka niewykorzystywane kable w wiązce należy odłączyć i zaizolować. W pojazdach bez modułu kontrolnego *Check-Control* przewód szaro-czarno-żółty (prawa lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej) musi być połączony z przewodem szaro-czarnym wiązki głównej pojazdu.

