



## **BMW E39, produkowany przed 02/1996**

### **Sporadyczne nie działa zestawu przyrządów.**

Jeśli w pojazdach tych sporadycznie przestaje działać zestaw przyrządów, to możliwą przyczyną jest złe połączenie z masą.

W celu usunięcia usterki należy sprawdzić doprowadzenie napięcie zasilania i połączenie z masą. Błędy występują w połączeniu z masą zestawu przyrządów. Połączenie to znajduje się na podłodze, w przestrzeni dla nóg z przodu, po prawej stronie (ilustracja).

