



BMW wszystkie modele z silnikami benzynowymi, produkowane do 11/2002

Przerwy w zapłonie, utrata mocy i zapalenie się lampki kontrolnej silnika

Jeśli w pojazdach tych występują przerwy w zapłonie i utrata mocy silnika oraz zapala się lampka kontrolna silnika, to zwykle w takim przypadku są uszkodzone cewki zapłonowe.

Usterka występuje we wszystkich samochodach wyposażonych w cewki zapłonowe firmy Bremi. Aby usunąć te usterki, trzeba wymieniać wszystkie cewki zapłonowe z datą produkcji sprzed 11/2002. Data produkcji nadrukowana jest na cewce, u góry. Cztery ostatnie cyfry określają nr tygodnia i rok produkcji.

