



Daewoo Nubira (J190), rok produkcji: 1999 - 2001

Niebezpieczeństwo zwarcia przewodów akumulatora.

W wyżej wymienionych pojazdach wiązka przewodów przyłączonych do akumulatora może ocierać się o opaskę węża chłodnicy. Ocieranie to powoduje przetarcie izolacji przewodów i może spowodować niebezpieczne zwarcie. Rozwiązanie problemu polega na skontrolowaniu przewodów i ewentualnym zaizolowaniu zerwanej izolacji. Naprawioną wiązkę należy ułożyć i zamocować, tak aby nie był możliwy kontakt z opaską węża chłodnicy. Dla pewności konieczna jest zmiana położenia elementu zaciskającego opaskę węża chłodnicy, tak aby uniemożliwić jego kontakt z przewodami elektrycznymi.