

# KRÓTKIE INFORMACJE

---



**Mazda**

**Mazda 6**

**Rok produkcji: 2007 – 2012**

**Wszystkie modele**

**Lampka kontrolna silnika zaczyna świecić.**

Jeżeli zostanie zgłoszony powyższy błąd, a silnik przechodzi do trybu awaryjnego, dodatkowo mogą zostać zarejestrowane następujące kody błędów w sterowniku silnika.

Kod błędu:

- P0140
- P0571
- P0600
- P2101

Jako możliwą przyczynę należy wziąć pod uwagę niskie napięcie akumulatora podczas uruchamiania silnika.

Aby rozwiązać problem, należy sprawdzić/naładować akumulator lub w razie potrzeby wymienić. Następnie skasować wpisy w pamięci błędów przy użyciu odpowiedniego przyrządu diagnostycznego.