



Mercedes Benz W 202, produkowany od 01.06.1993 do 31.12.1995

Przerywanie pracy albo gaśnięcie silnika podczas jazdy.

W przypadku zgłaszania wymienionej wyżej usterki, przyczyną niesprawności może być przekaźnik ochronny przed przepięciem K1/2. W wyniku błędu lutowania w tym przekaźniku dochodzi do tych usterek. Występują one sporadycznie i nie są również zapisywane w pamięci błędów. Gdy silnik zgaśnie zdarza się także, że jego natychmiastowe ponowne uruchomienie nie jest możliwe. Silnik daje się uruchomic dopiero po chwili. Rozwiązaniem tych problemów jest wymiana przekaźnika na egzemplarz wykonany poprawnie.