

KRÓTKIE INFORMACJE



Mitsubishi Grandis

Data produkcji: 02/2004 – 03/2008

Silnik: 2,0 16V Di-D / 2,4i 16V

Awaria włącznika świateł hamowania

Jeżeli w podanym wyżej pojeździe zostanie zgłoszone zaświecenie się lampki kontrolnej TSC "Kontrola trakcji" i/lub lampki kontrolnej ASC (Active Stability Control), to może to wskazywać na uszkodzenie włącznika świateł hamowania.

Wadliwe uszczelnienie silikonowe może powodować przenikanie wilgoci do włącznika świateł hamowania. Wilgoć z kolei może przyczyniać się do zakłóceń w działaniu włącznika świateł hamowania lub do jego awarii.

Problem został już usunięty przez producenta pojazdu. W warsztacie powinno się sprawdzić włącznik świateł hamowania i w razie potrzeby wymienić na zmodyfikowany.