



Nissan Juke (F15) Rok produkcji: 2010 Samochody z podgrzewanymi siedzeniami

Nieprawidłowe działanie podgrzewania siedzeń.

Nieprawidłowe działanie podgrzewania siedzeń w ww. samochodach może być spowodowane uszkodzeniem wiązki kablowej.

Problem może dotyczyć samochodów wyprodukowanych w okresie:
od 16.08.2010 do 30.09.2010

Producent pojazdu pracuje już nad rozwiązaniem tego problemu, a właściciele odpowiednich pojazdów zostali powiadomieni. Należy jednak mieć świadomość, że z różnych względów sprawdzenie lub naprawienie wszystkich pojazdów było niemożliwe.

W razie stwierdzenia wady producent samochodu udostępnia przewód przejściowy.

Przewód przejściowy: część zamienna (nr części zamiennej) 87019 1KL0A