

# KRÓTKA INFORMACJA

---



**Opel**

**Ampera**

**Silnik: 1,4i 16V hybrydowy**

**Rok produkcji: 2012**

**Numer nadwozia: ...CU105113 - ...CU128385**

## **Zdeformowany kabel ładujący akumulatora**

Wada kabla ładującego akumulatora może w w przypadku wyżej wymienionych pojazdów powodować przegrzanie i deformację, a nawet stopienie tego kabla.

Wskutek tego problemu akumulator nie jest ładowany lub jest ładowany niedostatecznie.

### **Wskazówka:**

Podczas wykonywania prac przy komponentach wysokonapięciowych (HV) konieczne jest uprzednie pozbawienie instalacji elektrycznej pojazdu napięcia. Prace te mogą wykonywać tylko osoby posiadające specjalne kwalifikacje (wyspecjalizowane w zakresie obsługi samozabezpieczających systemów wysokiego napięcia w pojazdach mechanicznych).

Wskazówka dotycząca naprawy:

Sprawdzić pod kątem uszkodzeń i w razie potrzeby wymienić akumulator, złącza i kabel ładujący.

Producent pojazdu oferuje zmodyfikowany kabel ładujący.  
Numer części oryginalnej: 23 453 436