



Opel Corsa C, rok produkcji 2001-2002, wszystkie modele

Wnikanie wody do przestrzeni dla nóg pasażerów przednich foteli, po lewej stronie.

Jeśli w pojazdach dostaje się woda do przestrzeni dla nóg po stronie kierowcy, to możliwą przyczyną awarii jest nie dokręcona pokrywa skrzynki przekładników.

W celu usunięcia usterki trzeba dokręcić śruby pokrywy skrzynki przekładników.



pokrywa skrzynki przekładników