



Opel Vectra B, Astra G, Corsa C, Agila, rok produkcji od 2001, silniki: Y26SE, Z12XE, Z10XE, Z20LET

Zapisany kod błędu P1600 w module sterującym silnika.

Jeśli w pojazdach tych wykryty zostanie zapisany kodu błędu P1600 w module sterującym silnika, to możliwą przyczyną usterki jest stare oprogramowanie modułu.

Pojawienie się tego kodu w pamięci sterownika nie powoduje pogorszenia zachowania samochodu i zapalania się lampki kontrolnej silnika. Zwykle użytkownicy nie zgłaszają żadnych nieprawidłowości w pracy silnika.

W celu usunięcia błędu nie trzeba wymieniać modułu sterującego, lecz jedynie wprowadzić do pamięci aktualne oprogramowanie.