



## **Opel Monterey, z silnikiem 3,0 DTI (4JX1)**

### **Po długim postoju silnik uruchamia się z trudem**

Jeśli w pojazdach tych po długim postoju uruchamianie silnika jest bardzo utrudnione - może trwać do 3 minut, to przyczyną problemu może być tworzenie się pęcherzyków powietrza w filtrze paliwa. W celu usunięcia usterki trzeba zamontować zmieniony filtr, który nie powoduje zapowietrzania instalacji paliwowej.

W celu usunięcia awarii należy postępować następująco:

- Wymontować filtr.
- Odłączyć wyłącznik i śrubę spustową od starego filtra.
- Wyczyścić powierzchnie uszczelniające i zamontować nowy filtr.
- Odpowietrzyć układ zasilania.
- Uruchomić silnik i sprawdzić szczelność układu.